



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

DESPACHADA
22ª Sessão Ordinária - 24/08/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que, junto à Secretaria competente, realize estudo técnico para implantação de melhorias na segurança viária nos pontos com maior incidência de acidentes graves e óbitos no município, com especial atenção ao encontro da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé com as Avenidas Presidente Kennedy e Conceição.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.


Assunto: Trânsito/Mobilidade Urbana

JUSTIFICATIVA

A análise dos registros de acidentes de trânsito ocorridos em Indaiatuba desde 2024 demonstra a existência de diferentes pontos de concentração de ocorrências no município, reforçando a importância da utilização desses dados como instrumento para o planejamento de ações preventivas e de segurança viária.

O mapeamento das ocorrências permite visualizar a distribuição dos acidentes pelo território e identificar regiões que merecem atenção prioritária do Poder Público. Entre os pontos observados na área urbana, destaca-se o **encontro da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no Parque Ecológico, com as Avenidas Presidente Kennedy e Conceição**, região que apresenta registros de ocorrências e possui intensa circulação de veículos e pedestres.

Diante desse cenário, mostra-se importante a realização de estudo técnico específico no local, considerando não apenas o número e a gravidade das ocorrências registradas, mas também a dinâmica de circulação existente e os fatores que possam contribuir para situações de risco.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Sugere-se que sejam avaliadas as condições de sinalização horizontal e vertical, organização e tempos semaforicos, travessias de pedestres, velocidade dos veículos, iluminação, geometria viária e demais aspectos que possam interferir na segurança, bem como outras soluções de engenharia de tráfego que os estudos técnicos apontem como adequadas.

Além da atenção ao referido encontro viário, o levantamento demonstra a importância de uma análise mais abrangente dos **pontos com maior incidência de acidentes graves e óbitos em Indaiatuba**, permitindo estabelecer prioridades de intervenção a partir dos próprios registros existentes.

A utilização sistemática dessas informações pode contribuir para uma atuação mais preventiva e estratégica, direcionando recursos e intervenções aos locais de maior risco, reduzindo situações de conflito no trânsito e, principalmente, buscando prevenir novos acidentes, atropelamentos, feridos e mortes.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



A Diante do exposto, indica-se ao Poder Executivo que determine à Secretaria competente a realização de estudo técnico dos pontos com maior incidência de acidentes graves e óbitos no município, com especial atenção ao encontro da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé com as Avenidas Presidente Kennedy e Conceição, avaliando a adoção das medidas de engenharia de tráfego necessárias para ampliar a segurança viária.

Sala das Sessões, em 21 de Agosto de 2026.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador